

**Centralizator Cantitati Recuperate aferente Bunurilor Publice Concesionate PT4 Macul Rosu
predate cu Procese-Verbale de predare-primire, incheiate intre executantul lucrarilor si SC CET Hidrocarburi SA**

| Nr. crt. | Nr. Inventar /Mijloc Fix | P.V. predare-primire (numar/data) | Caracteristici conductă | Conductă dezafectată cf. Avize/P.V predare-primire (m.l.) |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 10881 | 1/20.05.2022 | Teava recuperata DN 200 | 106.60 |
| | | | Teava recuperata DN 150 | 10.00 |
| | | | Cot 219 = 16 buc | |
| 2 | 10881 | 2/20.05.2022 | Teava recuperata DN 200 | 85.80 |
| 3 | 10881 | 3/24.05.2022 | Teava recuperata DN 250 | 59.80 |
| | | | Teava recuperata DN 200 | 46.00 |
| | | | Cot 90 DN 250 = 8 buc | |
| | | | Cot 90 DN 200 = 2 buc | |
| 4 | 10881 | 4/14.06.2022 | Teava recuperata DN 150 | 10.00 |
| | | | Teava recuperata DN 200 | 238.40 |
| | | | Teava recuperata DN 250 | 59.80 |
| 5 | 10881 | 5/23.06.2022 | Teava recuperata DN 65 | 35.00 |
| 6 | 10881 | 6/24.06.2022 | Teava recuperata DN 150 | 87.55 |
| | | | Teava recuperata DN 150 | 148.75 |
| | | | Teava recuperata DN 200 | 31.93 |
| 7 | 10881 | 7/28.06.2022 | Teava recuperata DN 200 | 29.66 |
| | | | Teava recuperata DN 150 | 28.55 |
| | | | Teava recuperata DN 150 | 24.10 |
| 8 | 10881 | 8/11.07.2022 | Teava recuperata DN 100 | 19.90 |
| | | | Teava recuperata DN 80 | 38.05 |
| | | | Teava recuperata DN 60 | 28.95 |
| | | | Teava recuperata DN 25 | 25.75 |
| | | | Teava recuperata DN 125 | 5.90 |
| 9 | 10881 | 9/12.07.2022 | Teava recuperata DN 80 | 146.00 |
| | | | Teava recuperata DN 100 | 32.07 |
| | | | Capac+camin = 1 buc | |
| 10 | 10881 | 10/19.07.2022 | Teava recuperata DN 40 | 8.50 |
| | | | Teava recuperata DN 65 | 6.00 |
| | | | Teava recuperata DN 80 | 15.20 |
| | | | Teava recuperata DN 100 | 19.50 |
| | | | Teava recuperata DN 50 | 8.50 |
| | | | Teava recuperata DN 40 | 6.00 |
| 11 | 10881 | 11/22.07.2022 | Teava recuperata DN 100 | 48.47 |
| | | | Teava recuperata DN 40 | 182.00 |
| | | | Teava recuperata DN 65 | 257.40 |
| 12 | 10881 | 12/26.07.2022 | Teava recuperata DN 15 | 85.00 |
| | | | Teava recuperata DN 25 | 158.00 |
| | | | Teava recuperata DN 32 | 64.25 |
| | | | Teava recuperata DN 50 | 75.00 |
| 13 | 10881 | 13/29.07.2022 | Teava recuperata DN 200 | 67.70 |
| | | | cot 219 = 6 buc | |
| 14 | 10881 | 14/03.08.2022 | Teava recuperata DN 125 | 89.37 |
| | | | Teava recuperata DN 10 | 51.20 |
| 15 | 10881 | 15/08.08.2022 | Teava recuperata DN 100 | 38.00 |
| | | | Teava recuperata DN 100 | 135.00 |
| | | | Teava recuperata DN 50 | 100.00 |
| | | | Teava recuperata DN 65 | 56.00 |
| | | | Teava recuperata DN 150 | 58.00 |
| 16 | 10881 | 16/29.08.2022 | Teava recuperata DN 25 | 246.16 |
| | | | Teava recuperata DN 40 | 150.00 |
| | | | Teava recuperata DN 300 | 89.16 |
| | | | Teava recuperata DN 250 | 16.20 |
| 17 | 10881 | 17/05.09.2022 | Teava recuperata DN 100 | 231.38 |
| | | | Teava recuperata DN 65 | 50.00 |

| | | | | |
|----|------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | Teava recuperata DN 50 | 59.00 |
| | | | Teava recuperata DN 80 | 38.00 |
| 18 | 10881 | 18/13.09.2022 | Teava recuperata DN 150 | 60.78 |
| 19 | 10881 | 19/22.09.2022 | robinet cu flansa = 10 buc | |
| | | | robinet sferic = 6 buc | |
| | | | RSP DN150 = 6 buc | |
| | | | Flansa DN 150 = 4 buc | |
| | | | Cot dn 150 = 6 buc | |
| | | | Flansa DN 200 = 4 buc | |
| | | | Teava recuperata DN 150 | 3.00 |
| | | | Teava recuperata DN 250 | 2.00 |
| | | | Cot 90 DN 250 = 2 buc | |
| 20 | 10881 | 20/03.10.2022 | Teava recuperata DN 100 | 40.14 |
| | | | Teava recuperata DN 150 | 31.29 |
| | | | Teava recuperata DN 125 | 26.90 |
| 21 | 10881 | 21/08.11.2022 | Teava recuperata DN 150 | 48.00 |
| 22 | 10881 | 22/17.11.2022 | robinet DN 100 = 1 buc | |
| | | | robinet DN 125 = 3 buc | |
| | | | robinet DN 80 = 1 buc | |
| | | | robinet DN 200 = 1 buc | |
| | | | robinet DN 25 = 4 buc | |
| | | | Teava recuperata DN 125 | 12.00 |
| | | | Teava recuperata DN 250 | 5.00 |
| | | | Teava recuperata DN 200 | 6.00 |
| 23 | 10881 | 23/18.11.2022 | Teava neagra DN 50 | 6.00 |
| | | | Teava neagra DN 40 | 7.00 |
| 24 | 10881 | 24/23.11.2022 | vas expansiune 200 = 1 buc | |
| | | | robinet DN 150 = 1 buc | |
| | | | robinet DN 200 = 1 buc | |
| | | | robinet DN 50 = 1 buc | |
| | | | robinet DN 250 = 1 buc | |
| | 36004327 | | schimbator caldura= 1 buc | |
| 25 | 10881 | 25/29.11.2022 | Teava recuperata DN 65 | 150.00 |
| | | | Teava recuperata DN 80 | 60.00 |
| | | | Teava recuperata DN 25 | 175.00 |
| | | | Teava recuperata DN 200 | 5.00 |
| | | | capac carosabil = 5 buc | |
| | | | Cot 90 DN 200 = 1 buc | |
| 26 | 10881 | 26/05.12.2022 | Teava recuperata DN 100 | 60.00 |
| | 36004328 | | schimbator caldura= 1 buc | |
| | 36004329 | | schimbator apa calda= 1 buc | |
| | 10881 | | Distribuitoare 550X1,5 = 1 buc | |
| 27 | 36004323, 36004324, 36004331 | 27/05.12.2023 | Pompa recirculare apa calda = 3 buc | |
| | 10881 | | Robinet 40-60 mm = 4 buc | |
| | 10881 | | Robinet 80 mm = 5 buc | |
| | 10881 | | Robinet 100-125 mm = 6 buc | |
| | 10881 | | Robinet 150-175 mm = 1 buc | |
| | 10881 | | Robinet 200 mm = 2 buc | |
| | 10881 | | Robinet 250 mm = 1 buc | |
| | 10881 | | Distribuitoare teava = 2 buc | |
| | 10168, 10428, 10623 | | Contoare = 3 buc | |
| | 10829, 36004330 | | Regulator Temperatura = 2 buc | |
| | 36004322 | | Vana reglare = 1 buc | |
| | 36004325 | | AMC Automatizare = 1 buc | |
| | | | TOTAL Teava | 4,405.66 |